

Ne prenons pas la route, partageons-la

ANGLES MORTS : attention DANGER 4 zones où le conducteur n'a pas ou peu de visibilité



5 règles essentielles vous permettent d'éviter les risques liés aux angles morts

- Essayer d'être en contact visuel avec le conducteur
- Ne jamais s'arrêter sous les rétroviseurs ou à leur hauteur
- Ne pas dépasser un camion par la droite
- Ne pas chercher à dépasser un camion qui manœuvre, ni par la droite ni par la gauche surtout à l'approche d'une intersection
- Rester visible de jour comme de nuit